

## Eigenständige „Reparatur“ eines Startrevolvers bei Fehlfunktion („Nichtauslösung“)

- Problem: Fehlfunktion Startrevolver (Nichtauslösung des Schusses)

Waffe: Röhm RG 89 (Wohl der "Klassiker")  
Hersteller: Umarex Sportwaffen GmbH, Arnberg  
Telefon: 02932 / 63801 (mit Technik verbinden lassen)

- Empfehlung:
  - a) Nachspannen der Feder in Eigen-/Heimarbeit.
  - b) Bleibt dies ohne Erfolg, soll man die Waffe einsenden.
- Erfahrung meinerseits:

Nachspannen durch Verkürzung des Federweges mittels Unterlegscheibe (oder ähnlichem). Ich habe den "Kopf" einer Rundschraube genommen. Habe das Gewinde vorher mit einem Seitenschneider abgeknipst. (Alles Weitere: Siehe Bild)



Derart „fette“ Abdrücke hinterlässt der Schlagbolzen erst seit Verkürzung des Federweges...

(LG Südsauerland, ck 2014)